

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	2.003
Data wizji:	01-09-2025
OG/Kopalnia	Chorzów II/KWK Barbara-Chorzów
Nazwa szybu:	Wentylacyjny II
Miejscowość/lokalizacja:	Chorzów, Niedurnego 20F
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Osiedle mieszkaniowe
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6567103.933	5575713.813
Numery zdjęć:	2.003, 2.003.2, 2.003.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Trawnik przy parkingu osiedlowym
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Widoczna niecka osiadania o średnicy 2,5m oraz głębokości 0,15m.
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Badania geofizyczne
Wykonał:	Dawid Antczak

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	2.008
Data wizji:	01-09-2025
OG/Kopalnia	Chorzów II/KWK Barbara-Chorzów
Nazwa szybu:	Maria
Miejscowość/lokalizacja:	Chorzów, Rodzinna
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Parking
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6566513.647	5575446.874
Numery zdjęć:	2.008, 2.008.2, 2.008.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Droga asfaltowa/parking
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Dawid Antczak

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	2.019
Data wizji:	01-09-2025
OG/Kopalnia	Chorzów II/KWK Barbara-Chorzów
Nazwa szybu:	Charlotte
Miejscowość/lokalizacja:	Chorzów, Owocowa
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	R.O.D. Jacek
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6566094.465	5574110.929
Numery zdjęć:	2.019, 2.019.2, 2.019.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Ogródek działkowy
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Według relacji działkowicza teren kilkakrotnie niwelowany. Widoczne niewielkie oznaki osiadania
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Zwiększona częstotliwość monitorowania
Wykonał:	Dawid Antczak

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	2.024
Data wizji:	01-09-2025
OG/Kopalnia	Chorzów II/KWK Barbara-Chorzów
Nazwa szybu:	Wetter
Miejscowość/lokalizacja:	Chorzów, Styczyńskiego 75
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Chodnik
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6566968.513	5574389.104
Numery zdjęć:	2.024, 2.024.2, 2.024.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Chodnik-kostka brukowa
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Dawid Antczak

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	2.025
Data wizji:	01-09-2025
OG/Kopalnia	Chorzów II/KWK Barbara-Chorzów
Nazwa szybu:	Kinga I
Miejscowość/lokalizacja:	Chorzów, Św. Kingi 6
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Osiedle mieszkaniowe
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6566898.089	5574305.881
Numery zdjęć:	2.025, 2.025.2, 2.025.3, 2.025.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Droga osiedlowa - kostka brukowa
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Niecka osiadania w kształcie koła o średnicy 1,5m oraz głębokości ok. 0,15m
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Badania geofizyczne
Wykonał:	Dawid Antczak

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	3.009
Data wizji:	01-09-2025
OG/Kopalnia	Chorzów III/KWK Barbara-Chorzów
Nazwa szybu:	Zygmunt-August I
Miejscowość/lokalizacja:	Chorzów, Słowików
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Droga dojazdowa
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6569109.455	5576861.242
Numery zdjęć:	3.009, 3.009.2, 3.009.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Droga dojazdowa wykonana z kruszywa
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Dawid Antczak

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	3.015
Data wizji:	01-09-2025
OG/Kopalnia	Chorzów III/KWK Barbara-Chorzów
Nazwa szybu:	Dukla II
Miejscowość/lokalizacja:	Chorzów, Słowików
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Działka niezagospodarowana
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6569126.074	5576936.135
Numery zdjęć:	3.015, 3.015.2, 3.015.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Nieużytki
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Dawid Antczak

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	6.0001
Data wizji:	08-07-2025
OG/Kopalnia	Eksploatacja rudna "Stare Tarnowice"
Nazwa szybu:	Szyb Gielme
Miejscowość/lokalizacja:	Tarnowskie Góry, Towarowa 15
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Skup złomu OLMET
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6560127.490	5591770.120
Numery zdjęć:	6.0001, 6.0001.2, 6.0001.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Wylewka betonowa - skład złomu
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	6.0005
Data wizji:	08-07-2025
OG/Kopalnia	Eksploatacja rudna "Stare Tarnowice"
Nazwa szybu:	Szyb St. Anna
Miejscowość/lokalizacja:	Tarnowskie Góry, Towarowa
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Dojazd do zbiornika p.poż
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6559839.028	5591414.765
Numery zdjęć:	6.0005, 6.0005.2, 6.0005.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Kostka brukowa
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	6.0008
Data wizji:	08-07-2025
OG/Kopalnia	Eksploatacja rudna "Stare Tarnowice"
Nazwa szybu:	Szyb Nagło
Miejscowość/lokalizacja:	Tarnowskie Góry, 3 Pułku Ułanów
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Podwórze domu jednorodzinnego
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6560132.600	5591282.070
Numery zdjęć:	6.0008, 6.0008.2, 6.0008.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Trawnik
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	6.0012
Data wizji:	08-07-2025
OG/Kopalnia	Eksploatacja rudna "Stare Tarnowice"
Nazwa szybu:	Szyb Fortuna
Miejscowość/lokalizacja:	Tarnowskie Góry, Wyszyńskiego
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Studio tatuażu Drakkar
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6560175.980	5589978.260
Numery zdjęć:	6.0012, 6.0012.2, 6.0012.3, 6.0012.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Budynek usługowy
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Szyb wewnątrz budynku - współrzędne z WUG
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	6.0156
Data wizji:	08-07-2025
OG/Kopalnia	Eksploatacja rudna "Stare Tarnowice"
Nazwa szybu:	Szyb sztolniowy S.23
Miejscowość/lokalizacja:	Tarnowskie Góry, Wiśniowa 55
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Podwórze domu jednorodzinnego
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6558695.407	5591679.714
Numery zdjęć:	6.0156, 6.0156.2, 6.0156.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Trawnik
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	9.003
Data wizji:	05-08-2025
OG/Kopalnia	Rozbark-Łagiewniki
Nazwa szybu:	Szyb Powietrzny II
Miejscowość/lokalizacja:	Bytom, Świętochłowicka 13
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Okolice przystanku Łagiewniki Targowisko
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6565957.190	5576544.130
Numery zdjęć:	9.003, 9.003.2, 9.003.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Obiekt budowlany - sklep Dino
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Współrzędne WUG - szyb pod budynkiem
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	9.004
Data wizji:	01-09-2025
OG/Kopalnia	Rozbark-Łagiewniki
Nazwa szybu:	Szyb Karola Miarki II
Miejscowość/lokalizacja:	Bytom, Arki Bożka
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Tereny przemysłowe
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6567350.913	5577906.385
Numery zdjęć:	9.004, 9.004.2, 9.004.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Garaże
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Dawid Antczak

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	9.008
Data wizji:	05-08-2025
OG/Kopalnia	Rozbark-Łagiewniki
Nazwa szybu:	Szyb Powietrzny
Miejscowość/lokalizacja:	Bytom, Ostatnia
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Składowisko kruszywa
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6564802.135	5576718.808
Numery zdjęć:	9.008, 9.008.2, 9.008.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Krzewy
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Teren nieznacznie osiada - mocno zakrzewiony
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	9.013
Data wizji:	05-08-2025
OG/Kopalnia	Rozbark-Łagiewniki
Nazwa szybu:	Szyb Damrota
Miejscowość/lokalizacja:	Bytom, Szyby Rycerskie 44
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Hurtownia
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6565368.494	5577065.543
Numery zdjęć:	9.013, 9.013.2, 9.013.3, 9.013.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Pod budynkiem hali
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Współrzędne WUG
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	10.001
Data wizji:	08-07-2025
OG/Kopalnia	Świętochłowice II
Nazwa szybu:	szyb Barbara
Miejscowość/lokalizacja:	Świętochłowice, Imieli
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Tereny przemysłowe
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6564287.068	5574523.703
Numery zdjęć:	10.001, 10.001.2, 10.001.3, 10.001.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Tak
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Dobry
Rodzaj wypełnienia:	Nasyp niebudowlany
Płyta przykrywająca szyb:	Betonowa o wymiarach 5,8x4,7x0,4m z wizjerem
Zagospodarowanie terenu:	Teren zakładu - na uboczu
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	9m od współrzędnych WUG. Brak zasypu 1,0m.
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	10.002
Data wizji:	06-08-2025
OG/Kopalnia	Świętochłowice II
Nazwa szybu:	Szyb Polny
Miejscowość/lokalizacja:	Świętochłowice, Korfantego 14
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Osiedle mieszkaniowe
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6564945.791	5574366.648
Numery zdjęć:	10.002, 10.002.2, 10.002.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Trawnik
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	10.003
Data wizji:	08-07-2025
OG/Kopalnia	Świętochłowice II
Nazwa szybu:	szyb Jerzy
Miejscowość/lokalizacja:	Świętochłowice, Chorzowska 134
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Tereny przemysłowe
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6563623.738	5575033.895
Numery zdjęć:	10.003, 10.003.2, 10.003.3, 10.003.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Plac załadunkowy TIRów - kostka brukowa
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	10.005
Data wizji:	06-08-2025
OG/Kopalnia	Świętochłowice II
Nazwa szybu:	Szyb I
Miejscowość/lokalizacja:	Świętochłowice, Krasickiego
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Teren obok budowy sklepu
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6565177.769	5573980.237
Numery zdjęć:	10.005, 10.005.2, 10.005.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Nasyp - skarpa
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	10.006
Data wizji:	06-08-2025
OG/Kopalnia	Świętochłowice II
Nazwa szybu:	Szyb II
Miejscowość/lokalizacja:	Świętochłowice, Krasickiego
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Teren obok budowy sklepu
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6565151.290	5573973.640
Numery zdjęć:	10.006, 10.006.2, 10.006.3, 10.006.4
Szyb zlikwidowany:	Nie
Szyb widoczny:	Tak
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Ceglana
Wymiar przekroju poprzecznego:	Wewnętrzny - ok. 4,9x3,8m
Stan obudowy w trakcie wizji:	Dobry
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	BRAK
Zagospodarowanie terenu:	Nieuzytki/las - obok budowanego sklepu
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak zasypu ok. 30-40m. Do uzupełnienia. Teren częściowo ogrodzony
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Współrzędne WUG
Zalecenia:	Uzupełnienie zasypu i zwiększona częstotliwość monitorowania
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	10.007
Data wizji:	06-08-2025
OG/Kopalnia	Świętochłowice II
Nazwa szybu:	Szyb III
Miejscowość/lokalizacja:	Świętochłowice, Krasickiego 17
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Park/las
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6565199.660	5573876.038
Numery zdjęć:	10.007, 10.007.2, 10.007.3, 10.007.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Park/las
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	10.009
Data wizji:	06-08-2025
OG/Kopalnia	Świętochłowice II
Nazwa szybu:	Szyb III
Miejscowość/lokalizacja:	Świętochłowice, Krasickiego 17
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Park/las
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6565188.080	5573917.180
Numery zdjęć:	10.009, 10.009.2, 10.009.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Teren ogrodzony - skład piasku
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Pryzma piasku w miejscu szybu
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Badania geofizyczne
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	10.010
Data wizji:	08-07-2025
OG/Kopalnia	Świętochłowice II
Nazwa szybu:	szyb Silesia
Miejscowość/lokalizacja:	Świętochłowice, Chorzowska 115
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Tereny przemysłowe
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6563633.711	5574596.660
Numery zdjęć:	10.010, 10.010.2, 10.010.3, 10.010.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Plac składowy hali produkcyjnej - asfalt
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	10.011
Data wizji:	05-08-2025
OG/Kopalnia	Świętochłowice II
Nazwa szybu:	Szyb I
Miejscowość/lokalizacja:	Świętochłowice, Katowicka 70
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Teren przedsiębiorstwa - ogrodzony
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6564936.954	5576159.478
Numery zdjęć:	10.011, 10.011.2, 10.011.3, 10.011.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Tak - płyta
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Gruz budowlany
Płyta przykrywająca szyb:	Płyta okrągła o śr. 8m i wysokości 0,4m+0,2m chudego betonu
Zagospodarowanie terenu:	Teren przedsiębiorstwa - ogrodzony
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak oznak osiadania
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak zasypu 0,7m
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	10.012
Data wizji:	05-08-2025
OG/Kopalnia	Świętochłowice II
Nazwa szybu:	Szyb Wintzek
Miejscowość/lokalizacja:	Świętochłowice, Sudecka 5
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Boisko ZSO Świętochłowice
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6565342.942	5575180.476
Numery zdjęć:	10.012, 10.012.2, 10.012.3, 10.012.4, 10.012.5
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Szkoła - teren zielony
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	4m na południe obniżenie terenu o średnicy 2,0m i głębokości 0,3m
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Badania geofizyczne
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	10.015
Data wizji:	05-08-2025
OG/Kopalnia	Świętochłowice II
Nazwa szybu:	Szyb IV
Miejscowość/lokalizacja:	Świętochłowice, Sztygarska 28
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Teren przedsiębiorstwa
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6565019.736	5576296.922
Numery zdjęć:	10.015, 10.015.2, 10.015.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Kostka brukowa i szyny transportowe
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Na podstawie ustnych informacji przekazanych przez kierownika teren cyklicznie osiada i jest remontowany
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Zwiększona częstotliwość monitorowania
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	10.017
Data wizji:	05-08-2025
OG/Kopalnia	Świętochłowice II
Nazwa szybu:	Szyb Północny
Miejscowość/lokalizacja:	Świętochłowice, Karpacka 29
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Chodnik obok bloku
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6565222.573	5575454.735
Numery zdjęć:	10.017, 10.017.2, 10.017.3, 10.017.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Chodnik
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	10.020
Data wizji:	08-07-2025
OG/Kopalnia	Świętochłowice II
Nazwa szybu:	szyb M43
Miejscowość/lokalizacja:	Świętochłowice, Sądowa 16
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Tereny przemysłowe
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6563971.820	5574550.960
Numery zdjęć:	10.020, 10.020.2, 10.020.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Droga lokalna - asfalt
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	10.021
Data wizji:	08-07-2025
OG/Kopalnia	Świętochłowice II
Nazwa szybu:	szyb M46
Miejscowość/lokalizacja:	Świętochłowice, Imieli 32
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Tereny przemysłowe
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6564081.027	5574424.917
Numery zdjęć:	10.021, 10.021.2, 10.021.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Plac przed halą - płyta betonowa
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	10.043
Data wizji:	08-07-2025
OG/Kopalnia	Świętochłowice II
Nazwa szybu:	szyb M73
Miejscowość/lokalizacja:	Świętochłowice, Imieli
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Tereny przemysłowe
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6564347.670	5574619.070
Numery zdjęć:	10.043, 10.043.2, 10.043.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Plac postojowy TIRów
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	10.044
Data wizji:	06-08-2025
OG/Kopalnia	Świętochłowice II
Nazwa szybu:	Szyb M60
Miejscowość/lokalizacja:	Świętochłowice, Imieli/Sądowa
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Teren garażów
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6564131.894	5574640.127
Numery zdjęć:	10.044, 10.044.2, 10.044.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Teren za garażem
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	10.045
Data wizji:	08-07-2025
OG/Kopalnia	Świętochłowice II
Nazwa szybu:	szyb Józef
Miejscowość/lokalizacja:	Świętochłowice, Imieli 47
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Tereny przemysłowe
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6564266.016	5574467.380
Numery zdjęć:	10.045, 10.045.2, 10.045.3, 10.045.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Tak
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Płyta żelbetowa 5,7x4,5x0,5m częściowo zerodowana
Zagospodarowanie terenu:	Nie użytki
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak wizjera
Zalecenia:	Zwiększona częstotliwość monitorowania
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	10.049
Data wizji:	08-07-2025
OG/Kopalnia	Świętochłowice II
Nazwa szybu:	szyb M66
Miejscowość/lokalizacja:	Świętochłowice, Mickiewicza 22
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Tereny przemysłowe
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6564311.184	5574470.242
Numery zdjęć:	10.049, 10.049.2, 10.049.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Teren betoniarni - szyb obok zasobnika piasku
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	10.053
Data wizji:	08-07-2025
OG/Kopalnia	Świętochłowice II
Nazwa szybu:	szyb M68
Miejscowość/lokalizacja:	Świętochłowice, Imieli 47
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Tereny przemysłowe
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6564163.930	5574412.992
Numery zdjęć:	10.053, 10.053.2, 10.053.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Droga dojazdowa - asfalt
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	10.055
Data wizji:	08-07-2025
OG/Kopalnia	Świętochłowice II
Nazwa szybu:	szyb Dukła
Miejscowość/lokalizacja:	Świętochłowice, Imieli 47
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Tereny przemysłowe
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6564174.054	5574403.462
Numery zdjęć:	10.055, 10.055.2, 10.055.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Droga dojazdowa - asfalt
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	10.060
Data wizji:	06-08-2025
OG/Kopalnia	Świętochłowice II
Nazwa szybu:	szyb M9
Miejscowość/lokalizacja:	Świętochłowice, Wieczorka
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Chodnik
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6564306.613	5575106.794
Numery zdjęć:	10.060, 10.060.2, 10.060.3, 10.060.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Chodnik
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	10.061
Data wizji:	06-08-2025
OG/Kopalnia	Świętochłowice II
Nazwa szybu:	szyb M10
Miejscowość/lokalizacja:	Świętochłowice, Wieczorka 74
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Posesja prywatna
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6564336.760	5575100.670
Numery zdjęć:	10.061, 10.061.2, 10.061.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Trawnik
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Zdjęcie 2,5m obok, współrzędne z WUG
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	10.063
Data wizji:	06-08-2025
OG/Kopalnia	Świętochłowice II
Nazwa szybu:	szyb M12
Miejscowość/lokalizacja:	Świętochłowice, Wieczorka
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Skwer
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6564394.540	5575057.376
Numery zdjęć:	10.063, 10.063.2, 10.063.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Trawnik
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	10.070
Data wizji:	06-08-2025
OG/Kopalnia	Świętochłowice II
Nazwa szybu:	szyb M20
Miejscowość/lokalizacja:	Świętochłowice, Chorzowska
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Okolice przystanku tramwajowego Lipiny Kościół
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6564409.812	5574992.995
Numery zdjęć:	10.070, 10.070.2, 10.070.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Kostka brukowa - przejście przez tory tramwajowe
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	10.073
Data wizji:	06-08-2025
OG/Kopalnia	Świętochłowice II
Nazwa szybu:	szyb M22
Miejscowość/lokalizacja:	Świętochłowice, Chorzowska
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Tory tramwajowe
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6564409.812	5574992.995
Numery zdjęć:	10.073, 10.073.2, 10.073.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Tory tramwajowe
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	10.076
Data wizji:	08-07-2025
OG/Kopalnia	Świętochłowice II
Nazwa szybu:	szyb M26
Miejscowość/lokalizacja:	Świętochłowice, Chorzowska 75A
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Osiedle mieszkaniowe
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6564331.520	5574936.370
Numery zdjęć:	10.076, 10.076.2, 10.076.3, 10.076.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Pod budynkiem
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Współrzędne z WUG
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	10.077
Data wizji:	08-07-2025
OG/Kopalnia	Świętochłowice II
Nazwa szybu:	szyb M28
Miejscowość/lokalizacja:	Świętochłowice, Mickiewicza 6
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Osiedle mieszkaniowe
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6564353.342	5574921.196
Numery zdjęć:	10.077, 10.077.2, 10.077.3, 10.077.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Droga osiedlowa utwardzona - kruszywo łamane
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	10.081
Data wizji:	06-08-2025
OG/Kopalnia	Świętochłowice II
Nazwa szybu:	Szyb bez nazwy
Miejscowość/lokalizacja:	Świętochłowice, Chorzowska
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Tory tramwajowe
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6564343.500	5574991.890
Numery zdjęć:	10.081, 10.081.2, 10.081.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Pas zieleni między torami tramwajowymi a drogą asfaltową
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	10.082
Data wizji:	08-07-2025
OG/Kopalnia	Świętochłowice II
Nazwa szybu:	szyb M30
Miejscowość/lokalizacja:	Świętochłowice, Michalskiego 27
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Osiedle mieszkaniowe
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6564276.705	5574854.703
Numery zdjęć:	10.082, 10.082.2, 10.082.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Droga asfaltowa
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	10.084
Data wizji:	08-07-2025
OG/Kopalnia	Świętochłowice II
Nazwa szybu:	szyb M29
Miejscowość/lokalizacja:	Świętochłowice, Michalskiego 30
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Osiedle mieszkaniowe
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6564283.835	5574901.095
Numery zdjęć:	10.084, 10.084.2, 10.084.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Przy drzewie obok placu zabaw
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Badania geofizyczne
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	10.085
Data wizji:	08-07-2025
OG/Kopalnia	Świętochłowice II
Nazwa szybu:	szyb M32
Miejscowość/lokalizacja:	Świętochłowice, Krótka 2
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Osiedle mieszkaniowe
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6564324.083	5574831.878
Numery zdjęć:	10.085, 10.085.2, 10.085.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Droga asfaltowa
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	10.092
Data wizji:	08-07-2025
OG/Kopalnia	Repty Śląskie - Friedrichs-Grube
Nazwa szybu:	Szyb Licht. IV (aktualnie Szyb maszynowy nr 22)
Miejscowość/lokalizacja:	Tarnowskie Góry, Witosa 82
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Skład kruszyw
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6558138.800	5587661.840
Numery zdjęć:	10.0920, 10.0920.2, 10.0920.3, 10.0920.4
Szyb zlikwidowany:	Częściowo
Szyb widoczny:	Tak (widoczna część ruiny rotundy)
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Murowa - ceglana
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Pozostałości
Rodzaj wypełnienia:	Grunty mineralne
Płyta przykrywająca szyb:	Brak danych
Zagospodarowanie terenu:	Obiekt przemysłowy - skład kruszyw
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Szyb stanowi potencjalne zagrożenie budowlane
Zalecenia:	Zwiększona częstotliwość monitorowania
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	10.093
Data wizji:	06-08-2025
OG/Kopalnia	Świętochłowice I
Nazwa szybu:	Szyb Szwajcer
Miejscowość/lokalizacja:	Świętochłowice, Harcerska
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Planty Świętochłowice
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6565174.041	5573487.791
Numery zdjęć:	10.093, 10.093.2, 10.093.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Park
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	10.098
Data wizji:	06-08-2025
OG/Kopalnia	Świętochłowice I
Nazwa szybu:	Szyb VII
Miejscowość/lokalizacja:	Świętochłowice, Śląska
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Las
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6564760.115	5571664.070
Numery zdjęć:	10.098, 10.098.2, 10.098.3, 10.098.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Tak
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Płyta w stanie dobrym
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Żelbetowa bez wizjera 4x4,25m, grubość 0,35m
Zagospodarowanie terenu:	Las/nieużytki
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	12.001
Data wizji:	05-08-2025
OG/Kopalnia	KWK "Szombierki"
Nazwa szybu:	Krzysztof
Miejscowość/lokalizacja:	Świętochłowice, Hlonda
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Teren firmy
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6562480.068	5576867.070
Numery zdjęć:	12.001
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Plac manewrowy
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	12.002
Data wizji:	05-08-2025
OG/Kopalnia	KWK "Szombierki"
Nazwa szybu:	Jurand
Miejscowość/lokalizacja:	Świętochłowice, Kopalnia Karol
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Dawny parking
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6562777.500	5576764.462
Numery zdjęć:	12.002, 12.002.2, 12.002.3, 12.002.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Tak
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Ceglana, 0,5m
Wymiar przekroju poprzecznego:	Średnica 7,4m
Stan obudowy w trakcie wizji:	Widoczne ok. 1,5m ponad powierzchnię
Rodzaj wypełnienia:	Łupek ilasty i cegły
Płyta przykrywająca szyb:	Brak
Zagospodarowanie terenu:	Nie użyty - dawny parking
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Obniżenie w części szybu o ok. 0,7m
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	12.003
Data wizji:	05-08-2025
OG/Kopalnia	KWK "Szombierki"
Nazwa szybu:	Sobiesław
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska, Ziętka
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Nie użytki
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6562682.700	5576740.810
Numery zdjęć:	12.003, 12.003.2, 12.003.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Tak
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Ok. 0,5m
Wymiar przekroju poprzecznego:	5m
Stan obudowy w trakcie wizji:	Uszkodzona
Rodzaj wypełnienia:	Gruz
Płyta przykrywająca szyb:	Brak
Zagospodarowanie terenu:	Nie użytki
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak zasypu ok. 1,7m
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	12.006
Data wizji:	05-08-2025
OG/Kopalnia	KWK "Szombierki"
Nazwa szybu:	Wiejski
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska, Bytomska 13
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Trawnik przy hali
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6562567.642	5576283.271
Numery zdjęć:	12.006, 12.006.2, 12.006.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Trawnik
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	12.007
Data wizji:	05-08-2025
OG/Kopalnia	KWK "Szombierki"
Nazwa szybu:	Jadwiga
Miejscowość/lokalizacja:	Bytom, Frycza-Modrzewskiego
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Skarpa budowanego pola golfowego
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6563988.867	5577283.393
Numery zdjęć:	12.007, 12.007.2, 12.007.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Skarpa budowanego pola golfowego
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	13.121
Data wizji:	06-08-2025
OG/Kopalnia	KWK Wujek
Nazwa szybu:	Maszynowy
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska, Poranna 39
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Posesja prywatna
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6564651.060	5567822.840
Numery zdjęć:	13.121, 13.121.2, 13.121.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Narożnik domu + trawnik
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	14.002
Data wizji:	06-08-2025
OG/Kopalnia	KWK Polska-Wirek
Nazwa szybu:	Wirek
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska, Księdza Ludwika Tunkla
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Teren Węglkokoks ZCP Energia
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6564810.755	5570813.079
Numery zdjęć:	14.002, 14.002.2, 14.002.3, 14.002.4, 14.002.5
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Tak
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Dobry
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Płyta żelbetowa o śr. 8m z wizjerem zabezpieczonym kłódką
Zagospodarowanie terenu:	Tereny przemysłowe
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	14.003
Data wizji:	06-08-2025
OG/Kopalnia	KWK Polska-Wirek
Nazwa szybu:	Nowy Wirek
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska, Księdza Ludwika Tunkla
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Nie użyty
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6564900.160	5570824.020
Numery zdjęć:	14.003, 14.003.2, 14.003.3, 14.003.4, 14.003.5
Szyb zlikwidowany:	Tak - częściowo - istniejąca wieża wyciągowa (nadszybie)
Szyb widoczny:	Tak
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Dobry
Rodzaj wypełnienia:	Wizjer - wieko od studzienki - nieudana próba kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Płyta żelbetowa o śr. 6,8m i wysokości 0,4m
Zagospodarowanie terenu:	Tereny przemysłowe
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	14.007
Data wizji:	13-08-2025
OG/Kopalnia	KWK "Pstrowski"
Nazwa szybu:	Wojciech
Miejscowość/lokalizacja:	Zabrze, Drzymały
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Przy skarpie obok oddziału Kotlarni SA
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6558506.661	5577436.105
Numery zdjęć:	14.007, 14.007.2, 14.007.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Leśne
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	14.008
Data wizji:	06-08-2025
OG/Kopalnia	KWK Polska-Wirek
Nazwa szybu:	Reichel
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska, Bolesława Chrobrego
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Dzielnica Niedźwiedziniec
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6563794.344	5571427.527
Numery zdjęć:	14.008, 14.008.2, 14.008.3, 14.008.4, 14.008.5
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Trawnik i asfaltowy chodnik
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Niecka osiadania o śr. 4,0m i głębokości ok. 40cm. Od strony chodnika widoczne ślady naprawy chodnika - wtórnej wylewki
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Zwiększona częstotliwość monitorowania
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	14.008
Data wizji:	13-08-2025
OG/Kopalnia	KWK "Pstrowski"
Nazwa szybu:	Władysław
Miejscowość/lokalizacja:	Zabrze, Bytomska
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Teren Koksowni Jadwiga
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6563794.344	5571427.527
Numery zdjęć:	14.008, 14.008.2, 14.008.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Płyta żelbetowa z wizjerem 9x9m
Zagospodarowanie terenu:	Teren koksowni
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	14.009
Data wizji:	13-08-2025
OG/Kopalnia	KWK "Pstrowski"
Nazwa szybu:	Franciszek
Miejscowość/lokalizacja:	Zabrze, Szyb Franciszek
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Las/hałda
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6559771.410	5578154.860
Numery zdjęć:	14.009, 14.009.2, 14.009.3, 14.009.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Las/hałda
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Teren nierówny, trudno dostępny
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	14.010
Data wizji:	13-08-2025
OG/Kopalnia	KWK "Pstrowski"
Nazwa szybu:	Stanisław
Miejscowość/lokalizacja:	Zabrze, Bytomska
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Pomnik w miejscu dawnego szybu
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6559343.557	5577261.733
Numery zdjęć:	14.010, 14.010.2, 14.010.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Pomnik w miejscu dawnego szybu Stanisław
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	14.012
Data wizji:	13-08-2025
OG/Kopalnia	KWK "Pstrowski"
Nazwa szybu:	Chrobry
Miejscowość/lokalizacja:	Zabrze, Szyb Wschodni
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Hałda/las
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6560172.030	5577393.470
Numery zdjęć:	14.012, 14.012.2, 14.012.3, 14.012.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Leśne
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	14.013
Data wizji:	13-08-2025
OG/Kopalnia	KWK "Pstrowski"
Nazwa szybu:	Pułaski
Miejscowość/lokalizacja:	Zabrze, Trębacka
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Łąka
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6558930.820	5576254.678
Numery zdjęć:	14.013, 14.013.2, 14.013.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Łąka
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	14.014
Data wizji:	13-08-2025
OG/Kopalnia	KWK "Pstrowski"
Nazwa szybu:	Szczęść Boże
Miejscowość/lokalizacja:	Zabrze, Trębacka
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Na skarpie hałdy
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6559138.880	5576275.920
Numery zdjęć:	14.014, 14.014.2, 14.014.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Leśne
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Lej o średnicy 7m i głębokości 1,8m
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Teren trudny, brak możliwości wykonania badań
Zalecenia:	Zwiększona częstotliwość monitorowania
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	14.017
Data wizji:	13-08-2025
OG/Kopalnia	KWK "Pstrowski"
Nazwa szybu:	Erazm
Miejscowość/lokalizacja:	Zabrze, Hagera 43
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Plac firmy budowlano-transportowej
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6556676.262	5576789.143
Numery zdjęć:	14.017, 14.017.2, 14.017.3, 14.017.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Tak - płyta
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Wymiary: 6,3x6,3x0,4m
Zagospodarowanie terenu:	Tereny przemysłowe
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Widoczny wizjer - próba otwarcia nieudana
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	14.019
Data wizji:	13-08-2025
OG/Kopalnia	KWK "Pstrowski"
Nazwa szybu:	Józef
Miejscowość/lokalizacja:	Zabrze, Hagera
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Tereny przemysłowe
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6556665.878	5576734.505
Numery zdjęć:	14.019, 14.019.2, 14.019.3, 14.019.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Tak - płyta
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Betonowa zbrojona teownikami, wymiary 4,7x4,7m
Zagospodarowanie terenu:	Obok budynku firmy
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Zasyp od wierzchu
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	14.020
Data wizji:	13-08-2025
OG/Kopalnia	KWK "Pstrowski"
Nazwa szybu:	Maria Anna
Miejscowość/lokalizacja:	Zabrze, Ogrodowa
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Pośród pól uprawnych
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6557931.945	5577080.590
Numery zdjęć:	14.020, 14.020.2, 14.020.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Betonowa o śr. 7m, zarośnięta i przysypana śmieciami
Zagospodarowanie terenu:	Pośród pól uprawnych
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	14.023
Data wizji:	13-08-2025
OG/Kopalnia	KWK "Pstrowski"
Nazwa szybu:	Rodoń
Miejscowość/lokalizacja:	Zabrze, Kasprowicza
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Teren zielony
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6557634.439	5576132.904
Numery zdjęć:	14.023, 14.023.2, 14.023.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Tereny zielone - drzewa i trawa
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Widoczna niecka osiadania o głębokości ok. 20cm
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	14.024
Data wizji:	13-08-2025
OG/Kopalnia	KWK "Pstrowski"
Nazwa szybu:	Częstów
Miejscowość/lokalizacja:	Zabrze, Bytomska
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Las
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6557244.940	5575710.340
Numery zdjęć:	14.024, 14.024.2, 14.024.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Leśne
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Obniżenie o głębokości ok. 30cm zasypane odpadami organicznymi z pobliskich ogródków działkowych
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	14.025
Data wizji:	13-08-2025
OG/Kopalnia	KWK "Pstrowski"
Nazwa szybu:	Kazimierz
Miejscowość/lokalizacja:	Zabrze, Hagera
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Nieuzytki
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6556501.800	5575704.800
Numery zdjęć:	14.025, 14.025.2, 14.025.3, 14.025.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Nieuzytki
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	14.026
Data wizji:	13-08-2025
OG/Kopalnia	KWK "Pstrowski"
Nazwa szybu:	Zbyszek
Miejscowość/lokalizacja:	Zabrze, Hagera
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Nieuzytki
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6556471.960	5575683.032
Numery zdjęć:	14.026, 14.026.2, 14.026.3, 14.026.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Nieuzytki
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	14.027
Data wizji:	13-08-2025
OG/Kopalnia	KWK "Pstrowski"
Nazwa szybu:	Bogusław
Miejscowość/lokalizacja:	Zabrze, Kasprowicz 8
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Teren MZD w Zabrze
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6557076.290	5576009.330
Numery zdjęć:	14.027, 14.027.2, 14.027.3, 14.027.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Tak - otwór
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Ceglana
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Organiczne i nasypy niebudowlane - brak 2m zasypu
Płyta przykrywająca szyb:	Płyta z otworem otwartym - wizjerem o wymiarach 2,4x1,1m
Zagospodarowanie terenu:	Trawnik
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Teren niebezpieczny ogrodzony taśmą ostrzegawczą
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Zagrożenie w związku z brakiem zasypu
Zalecenia:	Zwiększona częstotliwość monitorowania
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	15.008
Data wizji:	14-08-2025
OG/Kopalnia	KWK Ruda/Ruch Pokój
Nazwa szybu:	Szyb 5
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska, Hallera 70
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Huta Pokój Profile
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6561742.385	5573484.899
Numery zdjęć:	15.008, 15.008.2, 15.008.3, 15.008.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Trawnik obok budynku dyrekcji
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	15.014
Data wizji:	24-07-2025
OG/Kopalnia	KWK Ruda/Ruch Pokój
Nazwa szybu:	Sztolni 6
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska, Dobrej Nadziei
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Osiedle Kaufhaus
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6562109.048	5573522.522
Numery zdjęć:	15.014, 15.014.2, 15.014.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Pas zieleni przy płocie
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Dawid Antczak

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	15.015
Data wizji:	24-07-2025
OG/Kopalnia	KWK Ruda/Ruch Pokój
Nazwa szybu:	Anna
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska, Dobrej Nadziei
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Osiedle Kaufhaus
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6562161.026	5573545.453
Numery zdjęć:	15.015, 15.015.2, 15.015.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Trawnik
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Dawid Antczak

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	15.017
Data wizji:	24-07-2025
OG/Kopalnia	KWK Ruda/Ruch Pokój
Nazwa szybu:	Wodny
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska, Witolda Pileckiego
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Osiedle Kaufhaus
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6562223.744	5573531.604
Numery zdjęć:	15.017, 15.017.2, 15.017.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Skwer zielony pomiędzy blokami
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Dawid Antczak

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	15.020
Data wizji:	24-07-2025
OG/Kopalnia	KWK Ruda/Ruch Pokój
Nazwa szybu:	Drzewny
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska, Rudzka
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Osiedle Kaufhaus
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6562256.758	5573588.657
Numery zdjęć:	15.020, 15.020.2, 15.020.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Jezdnia asfaltowa
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Dawid Antczak

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	15.024
Data wizji:	24-07-2025
OG/Kopalnia	KWK Ruda/Ruch Pokój
Nazwa szybu:	Szyb 1
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska, Witolda Pileckiego
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Osiedle Kaufhaus
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6562431.985	5573718.336
Numery zdjęć:	15.024, 15.024.2, 15.024.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Las
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Dawid Antczak

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	15.031
Data wizji:	14-08-2025
OG/Kopalnia	KWK Ruda/Ruch Pokój
Nazwa szybu:	Charlota
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska, Niedurnego 56
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Huta Pokój
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6562863.772	5573532.170
Numery zdjęć:	15.031, 15.031.2, 15.031.3, 15.031.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Droga wewnętrzna z kruszywa
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	15.033
Data wizji:	14-08-2025
OG/Kopalnia	KWK Ruda/Ruch Pokój
Nazwa szybu:	Uwaga
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska, Niedurnego 56
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Huta Pokój
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6563034.358	5573473.728
Numery zdjęć:	15.033, 15.033.2, 15.033.3, 15.033.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Jezdnia
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	15.037
Data wizji:	14-08-2025
OG/Kopalnia	KWK Ruda/Ruch Pokój
Nazwa szybu:	Kuper
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska, Niedurnego 56
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Huta Pokój
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6562552.243	5573194.668
Numery zdjęć:	15.037, 15.037.2, 15.037.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Nieużytki - zarośla
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	15.038
Data wizji:	24-07-2025
OG/Kopalnia	KWK Ruda/Ruch Pokój
Nazwa szybu:	Żużłow
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska, Piotra Niedurnego
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Parking
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6562269.707	5573078.466
Numery zdjęć:	15.038, 15.038.2, 15.038.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Parking asfaltowy
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Dawid Antczak

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	15.039
Data wizji:	25-07-2025
OG/Kopalnia	KWK Ruda/Ruch Pokój
Nazwa szybu:	Szyb
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska, Hallera 6
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Technikum
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6562190.462	5572998.155
Numery zdjęć:	15.039, 15.039.2, 15.039.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Parking - kostka brukowa
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	15.041
Data wizji:	25-07-2025
OG/Kopalnia	KWK Ruda/Ruch Pokój
Nazwa szybu:	Maszynowy
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Torowisko kolejowe
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6562015.303	5573163.351
Numery zdjęć:	15.041, 15.041.2, 15.041.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Skarpa przy torowisku kolejowym
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	15.043
Data wizji:	25-07-2025
OG/Kopalnia	KWK Ruda/Ruch Pokój
Nazwa szybu:	Szyb
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska, Piotra Niedurnego 85
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Złomowisko
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6562111.347	5573284.939
Numery zdjęć:	15.043, 15.043.2, 15.043.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Kostka brukowa
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	15.044
Data wizji:	25-07-2025
OG/Kopalnia	KWK Ruda/Ruch Pokój
Nazwa szybu:	Dorota
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska, Piotra Niedurnego 85
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Złomowisko
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6562107.740	5573299.490
Numery zdjęć:	15.044, 15.044.2, 15.044.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Pod kontenerem budowlanym
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	15.046
Data wizji:	24-07-2025
OG/Kopalnia	KWK Ruda/Ruch Pokój
Nazwa szybu:	Teopler
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska, Piotra Niedurnego 85
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Torowisko kolejowe
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6561981.270	5573452.539
Numery zdjęć:	15.046, 15.046.2, 15.046.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Nasyp kolejowy
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	15.049
Data wizji:	24-07-2025
OG/Kopalnia	KWK Ruda/Ruch Pokój
Nazwa szybu:	Jadwiga
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska, Witolda Pileckiego
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Osiedle Kaufhaus
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6562163.904	5573404.791
Numery zdjęć:	15.049, 15.049.2, 15.049.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Trawnik
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Dawid Antczak

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	15.050
Data wizji:	24-07-2025
OG/Kopalnia	KWK Ruda/Ruch Pokój
Nazwa szybu:	Brunona
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska, Witolda Pileckiego
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Osiedle Kaufhaus
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6562199.541	5573425.462
Numery zdjęć:	15.050, 15.050.2, 15.050.3, 15.050.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Trawnik
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Ok. 12m od współrzędnych szybu widoczne obniżenie terenu o kształcie kołowym o średnicy ok. 5m.
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Dawid Antczak

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	15.051
Data wizji:	24-07-2025
OG/Kopalnia	KWK Ruda/Ruch Pokój
Nazwa szybu:	Jadwiga
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska, Niedurnego 99
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Osiedle Kaufhaus
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6562272.411	5573461.134
Numery zdjęć:	15.051, 15.051.2, 15.051.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Chodnik - kostka brukowa
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Dawid Antczak

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	15.054
Data wizji:	24-07-2025
OG/Kopalnia	KWK Ruda/Ruch Pokój
Nazwa szybu:	Maria
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska, Osiedle Kaufhaus
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Przystanek autobusowy Nowy Bytom Osiedle Kaufhaus
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6562272.411	5573461.134
Numery zdjęć:	15.054, 15.054.2, 15.054.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Chodnik - kostka brukowa
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Dawid Antczak

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	15.055
Data wizji:	24-07-2025
OG/Kopalnia	KWK Ruda/Ruch Pokój
Nazwa szybu:	Fryderyki
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska, Osiedle Kaufhaus
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Osiedle Kaufhaus
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6562355.773	5573544.765
Numery zdjęć:	15.055, 15.055.2, 15.055.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Droga wewnętrzna - kruszywo
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Dawid Antczak

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	15.059
Data wizji:	14-08-2025
OG/Kopalnia	KWK Ruda/Ruch Pokój
Nazwa szybu:	Neuman
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska, Hallera 70
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Huta Pokój Profile
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6561725.133	5573286.396
Numery zdjęć:	15.059, 15.059.2, 15.059.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Trawnik
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	15.061
Data wizji:	25-07-2025
OG/Kopalnia	KWK Ruda/Ruch Pokój
Nazwa szybu:	Andrzej
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska, Hallera
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Tereny przemysłowe
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6561720.501	5573100.426
Numery zdjęć:	15.061, 15.061.2, 15.061.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Pobocze drogi lokalnej
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	15.063
Data wizji:	25-07-2025
OG/Kopalnia	KWK Ruda/Ruch Pokój
Nazwa szybu:	Hoffmann
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska, Hallera 18A
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Tereny przemysłowe
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6561708.390	5572911.590
Numery zdjęć:	15.063, 15.063.2, 15.063.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Teren zakładu - składowisko rur
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	15.065
Data wizji:	14-08-2025
OG/Kopalnia	KWK Ruda/Ruch Pokój
Nazwa szybu:	Christian
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska, Hallera 9
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6562200.620	5572824.920
Numery zdjęć:	15.065, 15.065.2, 15.065.3. 15.065.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Garaż policji w Rudzie Śląskiej
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Drobne pęknięcia ściany garażu
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	15.067
Data wizji:	24-07-2025
OG/Kopalnia	KWK Ruda/Ruch Pokój
Nazwa szybu:	Fund
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska, Kościuszki 12-6
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Tereny przemysłowe
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6562341.550	5572440.540
Numery zdjęć:	15.067, 15.067.2, 15.067.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Obiekt budowlany - kamienica
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	15.069
Data wizji:	25-07-2025
OG/Kopalnia	KWK Ruda/Ruch Pokój
Nazwa szybu:	Emilia
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska, Czarnoleśna
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Teren torów kolejowych do KWK
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6562190.657	5572137.002
Numery zdjęć:	15.069, 15.069.2, 15.069.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Nieużytki
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	15.072
Data wizji:	25-07-2025
OG/Kopalnia	KWK Ruda/Ruch Pokój
Nazwa szybu:	Henryk
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska, Czarnoleśna 25
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Posesja prywatna
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6561714.534	5572100.485
Numery zdjęć:	15.072, 15.072.2, 15.072.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Tak
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Wysokość 90cm, grubość obudowy 65cm
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Gruz budowlany
Płyta przykrywająca szyb:	Płyty drogowe o wysokości 20cm
Zagospodarowanie terenu:	Niezagospodarowany obszar zielony 20m od budynku
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Dawid Antczak

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	15.072
Data wizji:	25-07-2025
OG/Kopalnia	KWK Ruda/Ruch Pokój
Nazwa szybu:	Luiza
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska, Czarnoleśna 12
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Czarnoleśna "Orlik"
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6561620.394	5572364.777
Numery zdjęć:	15.077, 15.077.2, 15.077.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Trawnik przy boisku piłkarskim
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	15.084
Data wizji:	25-07-2025
OG/Kopalnia	KWK Ruda/Ruch Pokój
Nazwa szybu:	Renard
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska, Hallera 80
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Wodociągi Ruda Śląska
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6561233.244	5572662.835
Numery zdjęć:	15.084, 15.084.2, 15.084.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Trawnik - składowisko rur (ok. 10m od zbiornika)
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	15.092
Data wizji:	14-08-2025
OG/Kopalnia	KWK Ruda/Ruch Pokój
Nazwa szybu:	Podsadzkowy
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Dawny teren przemysłowy
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6562806.283	5572825.344
Numery zdjęć:	15.092, 15.092.2, 15.092.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Droga lokalna z kruszywa
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	15.093
Data wizji:	24-07-2025
OG/Kopalnia	KWK Ruda/Ruch Pokój
Nazwa szybu:	Szyb
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska, Jana Furgoła 7
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Parking
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6562573.456	5572196.848
Numery zdjęć:	15.093, 15.093.2, 15.093.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Parking wysypany kruszywem
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Dawid Antczak

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	15.095
Data wizji:	24-07-2025
OG/Kopalnia	KWK Ruda/Ruch Pokój
Nazwa szybu:	Szyb
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska, Jana Furgoła 6
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Skwer przy osiedlu
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6562544.216	5572133.714
Numery zdjęć:	15.095, 15.095.2, 15.095.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Trawnik
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Dawid Antczak

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	15.096
Data wizji:	24-07-2025
OG/Kopalnia	KWK Ruda/Ruch Pokój
Nazwa szybu:	Szyb
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska, Jana Furgoła
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Skwer między garażami i kamienicą
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6562656.422	5572100.370
Numery zdjęć:	15.096, 15.096.2, 15.096.3, 15.096.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Tak
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	7,8x7,8m bez wizjera
Zagospodarowanie terenu:	Skwer
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Dawid Antczak

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	15.102
Data wizji:	24-07-2025
OG/Kopalnia	KWK Ruda/Ruch Pokój
Nazwa szybu:	Otylia
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska, Otylii
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Nieżytki obok placu budowy hali
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6563411.224	5571744.802
Numery zdjęć:	15.102, 15.102.2, 15.102.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Tak
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	5,8x5,4x1,0m (nadszybie)
Zagospodarowanie terenu:	Posesja prywatna - nieżytki
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Dawid Antczak

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	15.103
Data wizji:	24-07-2025
OG/Kopalnia	KWK Ruda/Ruch Pokój
Nazwa szybu:	Szybik 35
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Stowarzyszenie wędkarskie Hutnik
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6562099.672	5573036.273
Numery zdjęć:	15.103, 15.103.2, 15.103.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Obrzeże stawu wędkarskiego
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren zalany
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Dawid Antczak

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	15.105
Data wizji:	25-07-2025
OG/Kopalnia	KWK Ruda/Ruch Pokój
Nazwa szybu:	Szyb
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska, Czarnoleska
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	ROD Ziemia Bytomska
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6561929.250	5572600.000
Numery zdjęć:	15.105, 15.105.2, 15.105.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Ogródek ROD
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Współrzędne WUG - brak możliwości wejścia na teren działki
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	15.107
Data wizji:	06-08-2025
OG/Kopalnia	KWK Ruda/Ruch Pokój
Nazwa szybu:	Szyb
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska, Szyb Andrzeja
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Tereny zielone
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6562706.730	5571142.476
Numery zdjęć:	15.107. 15.107.2, 15.107.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Trawnik obok chodnika
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	15.109
Data wizji:	25-07-2025
OG/Kopalnia	KWK Ruda/Ruch Pokój
Nazwa szybu:	Drzewny I
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska, Hallera
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Chodnik
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6561119.435	5572546.258
Numery zdjęć:	15.109, 15.109.2, 15.109.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Chodnik asfaltowy
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	19.008
Data wizji:	13-08-2025
OG/Kopalnia	KWK "Bobrek"
Nazwa szybu:	Zachodni
Miejscowość/lokalizacja:	Zabrze
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Dawny teren przemysłowy
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6560414.450	5576927.160
Numery zdjęć:	19.008, 19.008.2, 19.008.3, 19.008.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Teren podmokły - zabagniony
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak możliwości kontroli
Zagrożenie podtopieniem:	Teren okresowo zalewany
Uwagi:	Teren podmokły, brak możliwości kontroli. Zdjęcia z hałdy.
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	20.009
Data wizji:	14-08-2025
OG/Kopalnia	KWK "Pokój"
Nazwa szybu:	Południowy
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska, Szyb Barbary
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Salon Mercedes-Benz
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6562926.704	5574031.487
Numery zdjęć:	20.009, 20.009.2, 20.009.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Kostka brukowa
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	20.013
Data wizji:	05-08-2025
OG/Kopalnia	KWK "Pokój"
Nazwa szybu:	Franciszek
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska, Szyb Bartosza 12
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Zespół szybu Franciszek
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6561173.470	5575783.450
Numery zdjęć:	20.013, 20.013.2, 20.013.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Tak - wieża wyciągowa (nadszybie)
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Brak informacji
Wymiar przekroju poprzecznego:	Brak informacji
Stan obudowy w trakcie wizji:	Brak informacji
Rodzaj wypełnienia:	Brak informacji
Płyta przykrywająca szyb:	Brak informacji
Zagospodarowanie terenu:	Zespół szybu w renowacji
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak możliwości wejścia i kontroli
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	20.017
Data wizji:	05-08-2025
OG/Kopalnia	KWK "Pokój"
Nazwa szybu:	Jan
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska, Szyb Bartosza 12
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Las
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6561384.800	5575636.040
Numery zdjęć:	20.017, 20.017.2, 20.017.3, 20.017.4, 20.017.5
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Tak - częściowo
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Ceglana, 0,5m
Wymiar przekroju poprzecznego:	7,5xok. 5m
Stan obudowy w trakcie wizji:	Uszkodzona
Rodzaj wypełnienia:	Nasyp niekontrolowany + organiczne
Płyta przykrywająca szyb:	Brak
Zagospodarowanie terenu:	Nieuzytki/las
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak zasypu ok. 4m
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	20.028
Data wizji:	13-08-2025
OG/Kopalnia	KWK "Pokój"
Nazwa szybu:	Piaskowy III
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska, Potokowa
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Posesja prywatna
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6560784.979	5576810.905
Numery zdjęć:	20.028, 20.028.2, 20.028.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Trawnik
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	20.075
Data wizji:	25-07-2025
OG/Kopalnia	OG "Ruda Śląska"
Nazwa szybu:	Holzchange
Miejscowość/lokalizacja:	Ruda Śląska, Hallera
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Pas zieleni między jezdnią a chodnikiem
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6561124.047	5572552.011
Numery zdjęć:	20.075, 20.075.2, 20.075.3, 20.075.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Na granicy jezdni i pobocza
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Osiadanie jezdni ok. 0,3m
Zagrożenie podtopieniem:	Brak
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Badania geofizyczne
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	21.017
Data wizji:	01-09-2025
OG/Kopalnia	Chorzów I/KWK Polska
Nazwa szybu:	Heydt
Miejscowość/lokalizacja:	Chorzów, Konopnickiej
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Osiedle mieszkaniowe
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6568316.161	5573909.555
Numery zdjęć:	21.017, 21.017.2, 21.017.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Droga dojazdowa - kostka brukowa
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Dawid Antczak

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	21.019
Data wizji:	01-09-2025
OG/Kopalnia	Chorzów I/KWK Polska
Nazwa szybu:	Jacek 2
Miejscowość/lokalizacja:	Chorzów
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Okolice szybu Prezydent
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6568898.064	5574087.396
Numery zdjęć:	21.019, 21.019.2, 21.019.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Tereny rekreacyjne
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Dawid Antczak

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	21.020
Data wizji:	01-09-2025
OG/Kopalnia	Chorzów I/KWK Polska
Nazwa szybu:	Jadwiga
Miejscowość/lokalizacja:	Chorzów, Skargi 34a
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Ogródek kawiarni
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6568780.878	5574024.182
Numery zdjęć:	21.020, 21.020.2, 21.020.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Tak
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	W otworze rewizyjnym wylewka betonowa
Płyta przykrywająca szyb:	Betonowa przykryta blachą, 3,0x2,3m
Zagospodarowanie terenu:	Ogródek kawiarni
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Dawid Antczak

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	21.024
Data wizji:	01-09-2025
OG/Kopalnia	Chorzów I/KWK Polska
Nazwa szybu:	Karsten
Miejscowość/lokalizacja:	Chorzów, Konopnickiej
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Osiedle mieszkaniowe
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6568343.013	5573921.867
Numery zdjęć:	21.024, 21.024.2, 21.024.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Nieużytek w okolicy bloku mieszkaniowego
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Dawid Antczak

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	21.046
Data wizji:	01-09-2025
OG/Kopalnia	Chorzów I/KWK Polska
Nazwa szybu:	Bulow
Miejscowość/lokalizacja:	Chorzów, Księcia Józefa Poniatowskiego 27
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Przedszkole nr 5
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6568444.800	5573770.054
Numery zdjęć:	21.024, 21.024.2, 21.024.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Plac zabaw
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Widoczna niecka na kostce brukowej i trawniku o głębokości 0,25m.
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Badania geofizyczne
Wykonał:	Dawid Antczak

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	21.048
Data wizji:	01-09-2025
OG/Kopalnia	Chorzów I/KWK Polska
Nazwa szybu:	Chorzowski I
Miejscowość/lokalizacja:	Chorzów, Maciejkowicka
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	R.O.D. Rozwój
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6570114.920	5575377.730
Numery zdjęć:	21.048, 21.048.2, 21.048.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Ogródek działkowy
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Dawid Antczak

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	21.049
Data wizji:	01-09-2025
OG/Kopalnia	Chorzów I/KWK Polska
Nazwa szybu:	Chorzowski II
Miejscowość/lokalizacja:	Chorzów, Maciejkowicka
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	R.O.D. Rozwój
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6570100.960	5575374.570
Numery zdjęć:	21.049, 21.049.2, 21.049.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Ogródek działkowy
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Dawid Antczak

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	21.051
Data wizji:	01-09-2025
OG/Kopalnia	Chorzów I/KWK Polska
Nazwa szybu:	Jacek I
Miejscowość/lokalizacja:	Chorzów
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Tereny leśne
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6568946.950	5574268.980
Numery zdjęć:	21.051, 21.051.2, 21.051.3, 21.051.4
Szyb zlikwidowany:	Tak (zasypyany częściowo)
Szyb widoczny:	Tak
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Ceglana, 40cm
Wymiar przekroju poprzecznego:	7x7m
Stan obudowy w trakcie wizji:	Zły
Rodzaj wypełnienia:	Organiczne
Płyta przykrywająca szyb:	Brak
Zagospodarowanie terenu:	Nieuzytki/leśne
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak zasypu ok. 2,5m w przekroju całego wyrobiska.
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Uzupełnienie zasypu
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Dawid Antczak