



Nazwa załącznika:

Karty "Protokołu przeprowadzenia wizji terenowej
szybu" dla 21 szypów w II kwartale 2026r.

Raport nr:

2.2/2026

Nr załącznika:

2

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	G2.001
Data wizji:	17.04.2026
OG/Kopalnia	Alfred
Nazwa szybu:	Franz
Miejscowość/lokalizacja:	Katowice, Lasek Alfreda
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Okolo 25 m od ul. Telewizyjnej
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6571893.746	5573614.298
Numery zdjęć:	G2.001, G2.001.2, G2.001.3, G2.001.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Leśne
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	W odległości ok. 15 m od szybu zapadlisko o wymiarach ok. 3,3x2 m i głębokości ok. 1,6 m
Zalecenia:	zwiększona częstotliwość monitorowania
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	G2.002
Data wizji:	17.04.2026
OG/Kopalnia	Alfred
Nazwa szybu:	Brunnen
Miejscowość/lokalizacja:	Siemianowice Śląskie, Telewizyjna
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Parking
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6572179.266	5573567.444
Numery zdjęć:	G2.002, G2.002.2, G2.002.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Parking
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	G2.003
Data wizji:	17.04.2026
OG/Kopalnia	Alfred
Nazwa szybu:	Holz
Miejscowość/lokalizacja:	Katowice, Lasek Alfreda
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Nieuzytki
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6572126.529	5573534.928
Numery zdjęć:	G2.003, G2.003.2, G2.003.3, G2.003.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Nieuzytki
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	G2.004
Data wizji:	17.04.2026
OG/Kopalnia	Alfred
Nazwa szybu:	Gsk
Miejscowość/lokalizacja:	Katowice, Lasek Alfreda
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Nieuzytki
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6572134.683	5573530.010
Numery zdjęć:	G2.004, G2.004.2, G2.004.3, G2.004.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Nieuzytki
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	G2.005
Data wizji:	17.04.2026
OG/Kopalnia	Alfred
Nazwa szybu:	Alfred
Miejscowość/lokalizacja:	Katowice, Kolonia Alfred
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Kolonia Alfred
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6571988.406	5573458.500
Numery zdjęć:	G2.005, G2.005.2, G2.005.3, G2.005.4, G2.005.5
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Trawnik
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Niecka osiadania o średnicy ok. 4 m oraz głębokości ok. 0,3 m
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Badania geofizyczne
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	G2.006
Data wizji:	17.04.2026
OG/Kopalnia	Alfred
Nazwa szybu:	August I
Miejscowość/lokalizacja:	Katowice, Alfreda 3
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Dzienny Dom Opieki Medycznej
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6572049.956	5573454.294
Numery zdjęć:	G2.006, G2.006.2, G2.006.3, G2.006.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Trawnik
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	G2.007
Data wizji:	17.04.2026
OG/Kopalnia	Alfred
Nazwa szybu:	Ford Duckel II
Miejscowość/lokalizacja:	Katowice, Alfreda
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Nieużytki
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6572105.442	5573451.353
Numery zdjęć:	G2.007, G2.007.2, G2.007.3, G2.007.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Nieużytki
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	G2.008
Data wizji:	17.04.2026
OG/Kopalnia	Alfred
Nazwa szybu:	Ford Duckel III
Miejscowość/lokalizacja:	Katowice, Alfreda
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Nieużytki
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6572123.641	5573432.030
Numery zdjęć:	G2.008, G2.008.2, G2.008.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Nieużytki
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	G2.009
Data wizji:	17.04.2026
OG/Kopalnia	Alfred
Nazwa szybu:	August II
Miejscowość/lokalizacja:	Katowice, Kolonia Alfred
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Pod budynkiem
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6572009.293	5573432.411
Numery zdjęć:	G2.009, G2.009.2, G2.009.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Pod budynkiem
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	G2.010
Data wizji:	17.04.2026
OG/Kopalnia	Alfred
Nazwa szybu:	Wasser
Miejscowość/lokalizacja:	Katowice, Kolonia Alfred
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Pod budynkiem
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6572024.437	5573403.932
Numery zdjęć:	G2.010, G2.010.2, G2.010.3, G2.010.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Pod budynkiem
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	G2.011
Data wizji:	17.04.2026
OG/Kopalnia	Alfred
Nazwa szybu:	Ubr
Miejscowość/lokalizacja:	Katowice, Lasek Alfreda
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Leśne
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6571935.995	5573406.596
Numery zdjęć:	G2.011, G2.011.2, G2.011.3, G2.011.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Leśne
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	G2.013
Data wizji:	17.04.2026
OG/Kopalnia	Alfred
Nazwa szybu:	Philipp
Miejscowość/lokalizacja:	Katowice, Lasek Alfreda
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Las
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6572092.779	5573299.243
Numery zdjęć:	G2.013, G2.013.2, G2.013.3, G2.013.4, G2.013.5, G2.013.6, G2.013.7
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Widoczne elementy muru
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Leśne
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Obniżenie o wysokości 1,6 m i wymiarach poziomych 8x5 m
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	zwiększona częstotliwość monitorowania
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	G2.014
Data wizji:	17.04.2026
OG/Kopalnia	Alfred
Nazwa szybu:	Chaussee
Miejscowość/lokalizacja:	Katowice, Lasek Alfreda
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Ok. 6 m od torów tramwajowych przy al. Korfanteo
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6572262.745	5573346.625
Numery zdjęć:	G2.014, G2.014.2, G2.014.3, G2.014.4, G2.014.5
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Leśne
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Obniżenie terenu o wysokości ok. 0,7 m oraz średnicy ok. 2 m
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	zwiększona częstotliwość monitorowania
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	G2.015
Data wizji:	17.04.2026
OG/Kopalnia	Alfred
Nazwa szybu:	Gsk
Miejscowość/lokalizacja:	Siemianowice Śląskie, Zgrzebnioka
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	R.O.D. "Chemik"
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6571870.479	5573773.219
Numery zdjęć:	G2.015, G2.015.2, G2.015.3, G2.015.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Ogródek działkowy
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	G2.016
Data wizji:	17.04.2026
OG/Kopalnia	Alfred
Nazwa szybu:	Duckel
Miejscowość/lokalizacja:	Katowice, Lasek Alfreda
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Las
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6571782.862	5573478.175
Numery zdjęć:	G2.016, G2.016.2, G2.016.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Leśne
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	G2.017
Data wizji:	17.04.2026
OG/Kopalnia	Alfred
Nazwa szybu:	Duckel
Miejscowość/lokalizacja:	Katowice, Lasek Alfreda
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Poniżej placu budowy osiedla na ul. Bytkowskiej
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6571791.286	5573404.040
Numery zdjęć:	G2.017, G2.017.2, G2.017.3, G2.017.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Leśne i nieużytki
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	G2.018
Data wizji:	17.04.2026
OG/Kopalnia	Alfred
Nazwa szybu:	Ubr
Miejscowość/lokalizacja:	Katowice, Bytkowska 106
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Osiedle mieszkaniowe
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6571799.083	5573313.709
Numery zdjęć:	G2.018, G2.018.2, G2.018.3, G2.018.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Pod budynkiem wielorodzinnym
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	G2.019
Data wizji:	17.04.2026
OG/Kopalnia	Alfred
Nazwa szybu:	Versuch
Miejscowość/lokalizacja:	Katowice, Telewizyjna
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Tory tramwajowe
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6572499.597	5573394.587
Numery zdjęć:	G2.019, G2.019.2, G2.019.3, G2.019.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Tory tramwajowe
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	G2.020
Data wizji:	17.04.2026
OG/Kopalnia	Alfred
Nazwa szybu:	Duckel 13
Miejscowość/lokalizacja:	Katowice, Telewizyjna
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Jezdnia (ul. Telewizyjna)
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6572519.910	5573394.894
Numery zdjęć:	G2.020, G2.020.2, G2.020.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Jezdnia - asfalt
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	G2.021
Data wizji:	17.04.2026
OG/Kopalnia	Alfred
Nazwa szybu:	Duckel 12
Miejscowość/lokalizacja:	Katowice, Telewizyjna
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	2 m od torów tramwajowych
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6572526.300	5573369.257
Numery zdjęć:	G2.021, G2.021.2, G2.021.3, G2.021.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Nieużytki (okolica torów tramwajowych)
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	G2.022
Data wizji:	17.04.2026
OG/Kopalnia	Alfred
Nazwa szybu:	Gsk
Miejscowość/lokalizacja:	Katowice, Daszyńskiego
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Teren osiedla - skwer
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6572140.111	5573129.097
Numery zdjęć:	G2.022, G2.022.2, G2.022.3, G2.022.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Skwer
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka