
Państwowy Instytut Badawczy

BAZA DANYCH O ZAPADLISKACH zapadlisko.gig.eu

- granice OG zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego objętych raportem

G3.001 - wyrobisko górnicze mające połączenie z powierzchnią poddane kontroli w III kwartale 2026





GIG PIB

Nazwa załącznika:

Mapa lokalizacji 16 wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią zinwentaryzowanych w III kwartale 2026 r.
Skala 1 : 20 000

Raport nr: **2.3/2026**

Nr załącznika: **1**

GIG PIB	Nazwa załącznika: Karty "Protokołu przeprowadzenia wizji terenowej szybu" dla 16 szybów w III kwartale 2026r.	Raport nr: **2.3/2026** Nr załącznika: **2**

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	**G3.001**
Data wizji:	28.07.2026
OG/Kopalnia	Hohenlohe
Nazwa szybu:	Dampfduckel
Miejscowość/lokalizacja:	Katowice, al. Korfantego 191
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Tereny przemysłowe
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6572486.532	5573230.319
Numery zdjęć:	G3.001, G3.001.2, G3.001.3
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Droga - trylinka
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	**G3.002**
Data wizji:	28.07.2026
OG/Kopalnia	Hohenlohe
Nazwa szybu:	Bhl
Miejscowość/lokalizacja:	Katowice, al. Korfantego 191
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Tereny przemysłowe
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6572581.925	5573103.712
Numery zdjęć:	G3.002, G3.002.2, G3.002.3, G3.002.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Trawnik obok parkingu
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	**G3.003**
Data wizji:	28.07.2026
OG/Kopalnia	Fanny
Nazwa szybu:	Giesche
Miejscowość/lokalizacja:	Siemianowice Śląskie, Plebiscytowa
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Nieużytki
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6573600.672	5572869.134
Numery zdjęć:	G3.003, G3.003.2, G3.003.3, G3.003.4, G3.003.5
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Nieużytki
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	**G3.004**
Data wizji:	28.07.2026
OG/Kopalnia	Fanny
Nazwa szybu:	August
Miejscowość/lokalizacja:	Siemianowice Śląskie, Plebiscytowa
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Nieużytki/las
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6573786.742	5572943.777
Numery zdjęć:	G3.004, G3.004.2, G3.004.3, G3.004.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Częściowo
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Ceglana
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Nieużytki/las
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Teren nierówny, obniżony o ok. 0,6 m na polu 8x4 m, widoczne resztki murów
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	**G3.005**
Data wizji:	28.07.2026
OG/Kopalnia	Hohenlohe
Nazwa szybu:	Roll
Miejscowość/lokalizacja:	Katowice, Konduktorska 33
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Parking
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6573119.785	5572525.634
Numery zdjęć:	G3.005, G3.005.2, G3.005.3, G3.005.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Parking - kostka brukowa
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	**G3.006**
Data wizji:	28.07.2026
OG/Kopalnia	Hohenlohe
Nazwa szybu:	Wasserturm
Miejscowość/lokalizacja:	Katowice, Konduktorska 41
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Skarpa poza zakładem produkcyjnym
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6573499.831	5572554.316
Numery zdjęć:	G3.006, G3.006.2, G3.006.3, G3.006.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Nieużytki
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	**G3.007**
Data wizji:	28.07.2026
OG/Kopalnia	Hohenlohe
Nazwa szybu:	Gsk
Miejscowość/lokalizacja:	Siemianowice Śląskie, Chemiczna 1A
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Podwórze
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6574075.513	5572273.921
Numery zdjęć:	G3.007, G3.007.2, G3.007.3, G3.007.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Nieużytki (podwórze)
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	**G3.008**
Data wizji:	28.07.2026
OG/Kopalnia	Hohenlohe
Nazwa szybu:	Anna
Miejscowość/lokalizacja:	Katowice, Owocowa
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Rodzinne Ogródki Działkowe
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6573109.431	5571870.999
Numery zdjęć:	G3.008, G3.008.2, G3.008.3, G3.008.4, G3.008.5
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Trawnik - alejka ROD
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	**G3.009**
Data wizji:	29.07.2026
OG/Kopalnia	Morgenstern
Nazwa szybu:	Alter Maschunne
Miejscowość/lokalizacja:	Katowice, Strzelców Bytomskich
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Dojazd do garaży
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6576022.205	5572212.397
Numery zdjęć:	G3.009, G3.009.2, G3.009.3, G3.009.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Destrukt asfaltowy (dojazd do garaży)
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	**G3.010**
Data wizji:	29.07.2026
OG/Kopalnia	Jerzy/Hohenlohe
Nazwa szybu:	Gsk
Miejscowość/lokalizacja:	Katowice, al. Rozdzieńskiego S86
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Pas rozdziału drogi ekspresowej S86
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6576005.739	5571258.762
Numery zdjęć:	G3.010, G3.010.2, G3.010.3, G3.010.4, G3.010.5, G3.010.6, G3.010.7, G3.010.8, G3.010.9, G3.010.10
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Trawnik - pas rozdziału drogi ekspresowej S86
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	**G3.011**
Data wizji:	29.07.2026
OG/Kopalnia	Jerzy/Hohenlohe
Nazwa szybu:	Gsk
Miejscowość/lokalizacja:	Katowice, Księdza Jerzego Popiełuszki
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Jezdnia
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6576014.216	5571217.980
Numery zdjęć:	G3.011, G3.011.2, G3.011.3, G3.011.4, G3.011.5
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Droga (jezdnia) - beton asfaltowy
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	**G3.012**
Data wizji:	29.07.2026
OG/Kopalnia	Jerzy/Hohenlohe
Nazwa szybu:	Blind II
Miejscowość/lokalizacja:	Katowice, al. Rozdzieńskiego 212
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Tereny usługowo-przemysłowe
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6576113.762	5571145.148
Numery zdjęć:	G3.012, G3.012.2, G3.012.3, G3.012.4, G3.012.5
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Trawnik obok parkingu
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	**G3.013**
Data wizji:	29.07.2026
OG/Kopalnia	Jerzy/Hohenlohe
Nazwa szybu:	Dukla powietrzna
Miejscowość/lokalizacja:	Katowice, Pogodna
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Rejon garażu
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6576264.976	5571314.375
Numery zdjęć:	G3.013, G3.013.2, G3.013.3, G3.013.4, G3.013.5
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Rejon garażu - płyty betonowe
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	**G3.014**
Data wizji:	29.07.2026
OG/Kopalnia	Hohenlohe
Nazwa szybu:	Dukla
Miejscowość/lokalizacja:	Katowice, Korczaka
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Nieużytki ok. 50 m od osiedla mieszkaniowego
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6577392.987	5571452.964
Numery zdjęć:	G3.014, G3.014.2, G3.014.3, G3.014.4, G3.014.5, G3.014.6
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Nieużytki
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	**G3.015**
Data wizji:	29.07.2026
OG/Kopalnia	Hohenlohe
Nazwa szybu:	Szyb I
Miejscowość/lokalizacja:	Katowice, Korczaka
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Nieużytki
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6577497.078	5571559.450
Numery zdjęć:	G3.015, G3.015.2, G3.015.3, G3.015.4, G3.015.5, G3.015.6, G3.015.7, G3.015.8, G3.015.9
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Nieużytki
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Niecka osiadania o średnicy 6 m i głębokości ok. 0,7 m
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka

Raport z wykonania wizji terenowej

ID szybu:	**G3.016**
Data wizji:	29.07.2026
OG/Kopalnia	Hohenlohe
Nazwa szybu:	Szyb powietrzny
Miejscowość/lokalizacja:	Katowice, Korczaka
Informacje dodatkowe o lokalizacji:	Nieużytki
Sposób pomiaru lokalizacji:	GPS: Kontroler Leica CS20 LTE, odbiornik Leica GNSS GS18 T
Współrzędne pomierzone w układzie PL 2000/6:	
X	Y
6577560.573	5571543.209
Numery zdjęć:	G3.016, G3.016.2, G3.016.3, G3.016.4
Szyb zlikwidowany:	Tak
Szyb widoczny:	Nie
Rodzaj i grubość obudowy [m]:	Nie dotyczy
Wymiar przekroju poprzecznego:	Nie dotyczy
Stan obudowy w trakcie wizji:	Niewidoczna
Rodzaj wypełnienia:	Brak możliwości kontroli
Płyta przykrywająca szyb:	Nie dotyczy
Zagospodarowanie terenu:	Nieużytki
Oznaki osiadania wraz z ewentualnym pomiarem:	Brak
Zagrożenie podtopieniem:	Teren suchy
Uwagi:	Brak
Zalecenia:	Brak
Wykonał:	Waldemar Kierepka